




Etang de Bussières
Phasage des travaux de démolition de la digue



Situation actuelle après abaissement partiel de la digue en rive gauche suite à procédure d'urgence



Situation intermédiaire avec ouverture totale de la digue en rive gauche pour travailler en assec total sur la rive droite



Situation finale après destruction complète de l'aqueduc